

永豐銀行自動化服務設備環境盤點精進一覽表(每季)

設置ATM共504台  
其中，符合輪椅使用ATM共504台  
視障語音ATM共203台

編號	待精進之ATM設置地址 (含銀行、學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明)	數量	待精進之事宜	改善方案及時程
1	新北市新莊區新泰路229號1、2樓及地下1樓(永豐銀行新泰分行)	3	A404. 4-前方空間有高差。3台	於113年8月改善。
2	台北市中山區松江路192號(永豐銀行松江分行)	2	A404. 4-前方空間有高差。2台	因下列因素故無法改善 1. 施作ATM區無障礙斜坡，將損及結構地樑(H=21cm)，影響安全。 2. 若於騎樓加設斜坡，恐影響行人動線及發生絆倒危險。 另增設活動坡道或服務鈴等友善措施，營業中可協助輪椅人士客戶至機台設置區使用。
3	台北市士林區忠誠路二段249號1樓(永豐銀行天母分行)	2	A404. 4-前方空間有高差。2台	因ATM區為分行正門，考量大門進出不便及分行門口深度不足，坡道施工不易，故無法改善； 另增設活動坡道或服務鈴等友善措施，營業中可協助輪椅人士客戶至機台設置區使用。
4	台中市西屯區台灣大道4段1182號(永豐銀行中科分行)	2	A404. 4-前方空間有高差。2台	於113年5月改善。(中科分行於113年5月10日搬遷至台中市西屯區市政北七路180號1樓)
5	台北市萬華區成都路75號1樓(永豐銀行西門分行)	2	A404. 4-前方空間有高差。2台	因下列因素故無法改善 1. 施作ATM區無障礙斜坡，將損及結構地樑(H=21cm)，影響安全。 2. 若於騎樓加設斜坡，恐影響行人動線及發生絆倒危險。 另增設活動坡道或服務鈴等友善措施，營業中可協助輪椅人士客戶至機台設置區使用。
6	台北市中山區中山北路二段79號1樓(永豐銀行中山分行)	3	A404. 4-前方空間有高差。3台	施作無障礙斜坡，將損及大樓結構地樑，破壞建築結構，影響安全，故無法改善； 另增設活動坡道或服務鈴等友善措施，營業中可協助輪椅人士客戶至機台設置區使用。
7	新北市永和區中正路51號(永豐銀行中和分行)	3	A404. 4-前方空間有高差。3台	施作無障礙斜坡，將損及大樓結構地樑，破壞建築結構，影響安全，故無法改善； 另增設活動坡道或服務鈴等友善措施，營業中可協助輪椅人士客戶至機台設置區使用。
8	台北市士林區中山北路6段425號(永豐銀行士東分行)	2	A404. 4-前方空間有高差。2台	施作無障礙斜坡，將損及大樓結構地樑，破壞建築結構，影響安全，故無法改善； 另增設活動坡道或服務鈴等友善措施，營業中可協助輪椅人士客戶至機台設置區使用。
9	台北市信義區永吉路352號(永豐銀行永春分行)	2	A404. 4-前方空間有高差。2台	施作無障礙斜坡，將損及大樓結構地樑，破壞建築結構，影響安全，故無法改善； 另增設活動坡道或服務鈴等友善措施，營業中可協助輪椅人士客戶至機台設置區使用。
10	新北市板橋區重慶路198號1、2樓(永豐銀行板橋忠孝分行)	2	A404. 4-前方空間有高差。2台	因下列因素故無法改善 1. 施作ATM區無障礙斜坡，將損及結構地樑(H=21cm)，影響安全。 2. 若於騎樓加設斜坡，恐影響行人動線及發生絆倒危險。 另增設活動坡道或服務鈴等友善措施，營業中可協助輪椅人士客戶至機台設置區使用。
11	台北市內湖區東湖路23號1樓(永豐銀行東湖分行)	3	A404. 4-前方空間有高差。3台	施作無障礙斜坡，將損及大樓結構地樑，破壞建築結構，影響安全，故無法改善； 另增設活動坡道或服務鈴等友善措施，營業中可協助輪椅人士客戶至機台設置區使用。
12	新北市三重區自強路四段83號1樓(永豐銀行北三重分行)	2	A404. 4-前方空間有高差。2台	於112年8月改善。
13	新北市三重區重新路五段527號(永豐銀行重新分行)	2	A404. 4-前方空間有高差。2台	施作無障礙斜坡，將損及大樓結構地樑，破壞建築結構，影響安全，故無法改善； 另增設活動坡道或服務鈴等友善措施，營業中可協助輪椅人士客戶至機台設置區使用。
14	高雄市苓雅區建國一路90號(永豐銀行苓雅分行)	2	A404. 4-前方空間有高差。2台	施作無障礙斜坡，將損及大樓結構地樑，破壞建築結構，影響安全，故無法改善； 另增設活動坡道或服務鈴等友善措施，營業中可協助輪椅人士客戶至機台設置區使用。
15	台北市萬華區康定路288號1樓(永豐銀行萬華分行)	2	A404. 4-前方空間有高差。2台	於112年2月改善。
16	新北市中和區中和路370號1樓(永豐金證券中和分公司)	1	A404. 4-前方空間有高差。1台	於112年9月30日改善。

編號	待精進之ATM設置地址 (含銀行、學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明)	數量	待精進之事宜	改善方案及時程
17	台北市內湖區內湖路一段49號1樓(永豐金證券內湖分公司)	1	A404. 2-淨寬度不足90CM， A404. 4-前方空間有高差。1台	因下列因素故無法改善 1. 拆除入口牆面重新施工，將損及結構，影響安全。 2. 若於騎樓加設斜坡，恐影響行人動線及發生絆倒危險。 另增設活動坡道或服務鈴等友善措施，營業中可協助輪椅人士客戶至機台設置區使用。
18	新北市新莊區中港路338號1樓(永豐金證券新莊分公司)	1	A404. 4-前方空間有高差。1台	於113年9月13日撤除機台。
19	新北市板橋區文化路二段246號1F(永豐金證券板新分公司)	1	A404. 4-前方空間有高差。1台	施作無障礙斜坡， 將損及大樓結構地樑，破壞建築結構，影響安全，故無法改善； 另增設活動坡道或服務鈴等友善措施，營業中可協助輪椅人士客戶至機台設置區使用。
20	雲林縣虎尾鎮新生路136號3樓(永豐金證券虎尾分公司)	1	A404. 4-前方空間有高差。1台	施作無障礙斜坡， 將損及大樓結構地樑，破壞建築結構，影響安全，故無法改善； 另增設活動坡道或服務鈴等友善措施，營業中可協助輪椅人士客戶至機台設置區使用。
合計		39		
填表人： 聯絡E-mail：			章維真 / virginia.chang@sinopac.com	2025. 03版