

永豐銀行自動化服務設備環境盤點精進一覽表

設置ATM共480台
其中，符合輪椅使用ATM共449台
視障語音ATM共1台

編號	待精進之ATM設置地址 (含銀行、學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明)	數量	待精進之事宜	改善方案及時程
1	台中市西屯區台灣大道4段1182號(銀行)	2	A404.4-前方空間有高差。2台	施作ATM區無障礙坡道會破壞建築結構及車道，影響安全，且出租人亦不同意本行施工，故無法改善。
2	新北市新莊區新泰路229號1、2樓及地下1樓(銀行)	3	A404.4-前方空間有高差。3台	施作無障礙斜坡，將損及大樓結構地樑，破壞建築結構，影響安全，且出租人亦不同意本行施工，故無法改善。
3	台北市中山區松江路192號(銀行)	2	A404.4-前方空間有高差。2台	因下列因素故無法改善 1. 施作ATM區無障礙斜坡，將損及結構地樑(H=21cm)，影響安全。 2. 若於騎樓加設斜坡，恐影響行人動線及發生絆倒危險。 3. 且出租人亦不同意本行施工。
4	台北市士林區忠誠路二段249號1樓(銀行)	2	A404.4-前方空間有高差。2台	因ATM區為分行正門，考量大門進出不便及分行門口深度不足，坡道施工不易，故無法改善。
5	台北市萬華區成都路75號1樓(銀行)	2	A404.4-前方空間有高差。2台	因下列因素故無法改善 1. 施作ATM區無障礙斜坡，將損及結構地樑(H=21cm)，影響安全。 2. 若於騎樓加設斜坡，恐影響行人動線及發生絆倒危險。
6	台北市萬華區康定路288號1樓(銀行)	2	A404.4-前方空間有高差。2台	俟分行行舍裝修時一併改善，預計111年底前完成改善。
7	台北市中山區中山北路二段79號1樓(銀行)	3	A404.4-前方空間有高差。3台	施作無障礙斜坡，將損及大樓結構地樑，破壞建築結構，影響安全，故無法改善。
8	新北市板橋區重慶路198號1、2樓(銀行)	2	A404.4-前方空間有高差。2台	因下列因素故無法改善 1. 施作ATM區無障礙斜坡，將損及結構地樑(H=21cm)，影響安全。 2. 若於騎樓加設斜坡，恐影響行人動線及發生絆倒危險。
9	台北市內湖區東湖路23號1樓(銀行)	3	A404.4-前方空間有高差。3台	施作無障礙斜坡，將損及大樓結構地樑，破壞建築結構，影響安全，故無法改善。
10	新北市三重區自強路四段83號1樓(銀行)	2	A404.4-前方空間有高差。2台	因自動化服務區空間不足故不適宜再向分行內延伸 若向分行外施作，需於人行道施作斜坡道約100cm長度之坡道，恐因地面不平造成路人跌倒等 綜上所述，故無法改善。
11	高雄市苓雅區建國一路90號(銀行)	2	A404.4-前方空間有高差。2台	施作無障礙斜坡，將損及大樓結構地樑，破壞建築結構，影響安全，故無法改善。
12	新北市中和區中和路370號1樓(證券)	1	A404.4-有階梯。1台	施作無障礙斜坡，將損及大樓結構地樑，破壞建築結構，影響安全，故無法改善。
13	雲林縣虎尾鎮新生路136號3樓(證券)	1	A404.4-前方空間有高差。1台	施作無障礙斜坡，將損及大樓結構地樑，破壞建築結構，影響安全，故無法改善。
14	台北市松山區松山路9巷66號1樓(辦公大樓)	1	A404.4-前方空間有高差。1台	施作ATM區無障礙斜坡，將破壞門前階梯結構，影響安全，故無法改善。
15	台北市內湖區內湖路一段49號1樓(證券)	1	A404.4-前方空間有高差。1台	若於騎樓加設斜坡，恐影響行人動線及發生絆倒危險。
16	新北市新莊區中港路338號1樓(證券)	1	A404.4-有階梯。1台	施作無障礙斜坡，將損及大樓結構地樑，破壞建築結構，影響安全，故無法改善。
17	新北市板橋區文化路二段246號1F(證券)	1	A404.4-前方空間有高差。1台	施作無障礙斜坡，將損及大樓結構地樑，破壞建築結構，影響安全，故無法改善。
合計		31		